



FACTEUR de CHARGE = m



Quand y-a-t-il facteur de charge ?

en VIRAGE



$m = \frac{\text{poids apparent}}{\text{portance}}$
 ex: $m = 2$ à 60° d'inclinaison

en Ressource

